



Noter

Ledninger er indtegnet efter oplysninger i LER og er alene vejledende.
Faktisk beliggenhed må påvises af ledningsejer om nødvendigt.

Skel vist i henholdt til udstykningsmål i sagnr. U2009/57106, U2017/57230 og U2018/53665.

2	Luftfoto tilføjet	SEJ	SEJ	PM	29.08.2025
REV		UDF.	KONTROL	GODK.	DATO

OVERSIGTSKORT

Matr.nr. 11an, 11aq og 11ai Ølby By, Højelse
Bellingeparken, 4600, Køge
Køge Kommune

Lykkebækvej 20, 4600 Køge m.fl.

Signaturforklaring	
- - - - -	Bepplantningslinje
- - - - -	Byggelinje
— — — — —	Fjernvarme
— — — — —	Matrikelskel Almindeligt
— — — — —	Matrikelskel Vej
- - - - -	Optaget vej
- - - - -	Regnvandsledning
- - - - -	Spildevandsledning
— · — · —	Tracelinje (Tele)
4^e	Matrikelnummer



Landinspektørfirmaet LE34
Stensbjergvej 11, 1.sal
4600 Køge
+45 5663 3800

koge@le34.dk
www.le34.dk

MLA	PM	PM	06.11.2024
UDF.	KONTROL	GODK.	DATO
DKTM3	DVR90	420 x 297	1:1500
KOORD. SYS.	KOTESYS.	FORMAT	MÅLFORHOLD

2206381	2206381-001-001	2
PROJEKTNR.	TEGNINGSNUMMER	UDG.