

## Vedr. afbrudte dræn på Forsythiavej

I forbindelse med separatkloakeringen i Ølby Lyng er der i 2010 gennemført gravearbejder på Forsythiavej og Syrenvej.

Under gravearbejdet stødte entreprenøren på en ældre drænledning i Forsythiavej, med en dimension på ca. 250 mm, i det sydlige fortov. Drænledningen blev afbrudt i forbindelse med etablering af en del kloakstikkene til ejendommene, men blev ikke set som et samlet drænsystem, da det ikke blev mødt ved alle stikopgravninger. Derudover var drænledningen fyldt med jord og aflejringer og det var tydeligt at ledningen ikke havde været i brug i mange år. Sandsynligvis har den ikke være i brug siden fællessystemet blev etableret i 1960'erne. Afbrydelsen af drænledningen skete med Køge Kommunes vejafdelings viden.

Forsythiavej og Syrenvej blev byggemodnet i starten af 1960'erne. Her fremgår det, at drænet er etableret i en opfyldt afvandingsgrøft. Drænrøret førte mod vest ud i et drænsystem der i dag ligger Nylandsvej og her ud i et grønt område. Dette område er senere blevet udlagt til boliger og her formodes det at drænledningen er tilkoblet forsyningens fællesledning i Steinmannsvej.

Drænledningen har sandsynligvis ikke været i brug i mange år, idet forsyningens fællesledning i Forsythiavej og Syrenvej har været utæt og den har samtidigt været placeret længere nede end drænledningen. I 2010 etableres et tæt kloaksystem og herefter er der udfordringer med at aflede regnvand fra haverne på Syrenvej.

Det vurderes at en retablering af drænledningen, hvor forsyningen har gravet, ikke vil have effekt på den samlede dræning af området. Drænledningen er ikke fundet ved alle stikopgravninger og der hvor den blev fundet, havde den ikke været i brug i mange år.

KLAR Forsyning og Køge Kommune arbejder på at finde en løsning på problemet.

KLAR Forsyning  
Revlen 2  
4600 Køge  
Telefon 56 65 22 22  
klar@klarforsyning.dk

CVR 36 48 44 38

[www.KLARforsyning.dk](http://www.KLARforsyning.dk)